

检查结果填写说明:	
检查结果只需填写数字, 数字对应的文字含义如下所示:	
1	未发现问题
2	未按规定公示应当公示的信息
3	公示信息隐瞒真实情况弄虚作假
4	通过登记的住所(经营场所)无法联系
5	发现问题已责令改正
6	不配合检查情节严重
7	未发现开展本次抽查涉及的经营活动
8	发现问题待后续处理

2023年度黄石市市辖区工业企业安全生产检查 双随机抽查实地核查记录表

市场主体名称	黄石宏和电子材料科技有限公司			
社会统一信用 代码/注册号	91420200MA495AE22T	法定代表人 (负责人、经营者)	毛嘉明	
主体类型		联系电话	15072062189	
经营范围	工业企业			
住所 (经营场所)	湖北省黄石市经济技术开发区鹏程大道东108号			
检查类别	检查事项	检查结果	备注	检查人员
工业企业安全 生产有关制度 设置、落实等 情况的检查	安全生产执法检查			王鸿,魏晓晴,吕骏 李亮
	工业企业安全生产检查			王鸿,魏晓晴,吕骏 李亮
备注				

检查人: 李亮 吕斌 王鸿 魏晓晴 检查日期: 2023.6.1

法定代表人(负责人、经营者)签字(或加盖公章): 张

工业企业安全生产现场检查整改通知书

检查时间: 2023.6.1 被检查单位: 宏和电子

隐患问题:

1. 年度安全投入计划未制定下达
2. 张国庆安全资格证书过期
3. AQ-2022-040) 11省国网电力作业人员姓各, 18期有涂改
4. 危险源辨识图: 年份日期不清
5. 消防器材部: 未按时巡检 LAG 气瓶站 消防器材柜底有积水
6. LAG 气瓶正压呼吸机未巡检记录
7. 现场车辆设备安全操作规程: 未配备 2. 量具: 1. 量具存放在车体上
8. 现场车辆设备安全操作规程: 未配备 2. 量具: 1. 量具存放在车体上
9. 4 块叉车: 无后视镜

检查人员 (签名): 李晓明 孙 瑜 王 强 魏晓晴

安全专家 (签名): 刘 平 马晓光

被检查单位现场负责人 (签名、电话): 李 强 1380

上情况属实, 无意见。

请县 (市) 区专委会办公室 (经信局) 督促企业对以上安全隐患问题立即进行整改, 并将整改报告 (附图片), 于 6 月 20 日前盖公章报送至市、县两级专委会办公室 (经信局)。

工业企业安全生产现场检查整改通知书

检查时间: 2023.6.1 被检查单位: 天和电子

隐患问题: 10. 喷淋装置无标志标识,

11. 氨水罐未标明吨量, 液位计与吨量无对应表

12. 氨球快开阀未及时恢复防护罩, 软管未挂立牌

13. LNG站部分管道无开关标识, 压力表使用

范围色标不规范

检查人员(签名): 王洪 王洪 王洪 王洪 王洪

安全专家(签名): 王洪 王洪 王洪

被检查单位现场负责人(签名、电话): 王洪 以上

情况属实, 无意见。


请县(市)区专委会办公室(经信局)督促企业对以上安全隐患问题立即进行整改, 并将整改报告(附图片), 于 6 月 20 日前盖公章报送至市、县两级专委会办公室(经信局)。

市经信局、区经信局检查问题整改反馈图片资料 13

问 题 点 描 述	整改措施及完成情况
分法兰盘无开关箭头标识，压力表使用范围色标不规范	已按要求对 LNG 站内所有法兰盘粘贴开关箭头标识，并规范粘贴压力表使用范围色标。

整改后影像资料

整改后




市经信局、区经信局检查问题整改反馈图片资料 12

问 题 点 描 述	整改措施及完成情况
钻床换皮带未及时恢复护罩，未见设备状态牌	已在钻床下方显眼处放放置设备状态牌，避免人员在设备故障时开启设备。

整改后影像资料

整改后



市经信局、区经信局检查问题整改反馈图片资料 11

问 题 点 描 述	整改措施及完成情况
氨水罐未标明贮量，液位计与贮量无对应表	已在氨水罐显眼处张贴液位计与贮量对应表。

整改后影像资料

整改后




市经信局、区经信局检查问题整改反馈图片资料 10

问 题 点 描 述	整改措施及完成情况
喷淋装置无标志标识	已在洗眼器喷淋装置旁张贴标志标识和操作规程图。

整改后影像资料

整改后



2024.12.12

市经信局、区经信局检查问题整改反馈图片资料 9

问 题 点 描 述	整改措施及完成情况
4#叉车无后视镜	4#叉车后视镜已安装使用。

整改后影像资料

整改后




市经信局、区经信局检查问题整改反馈图片资料 8

问 题 点 描 述	整改措施及完成情况
维修车间砂轮机未配置安全防护挡板	维修车间砂轮机已制作安装防护挡板，防止操作过程中打磨片破碎弹射导致后方工作人员受伤。

整改后影像资料

整改后




市经信局、区经信局检查问题整改反馈图片资料 7

问 题 点 描 述	整改措施及完成情况
设备未见安全操作规程、未配备工量具工作台，工量具存床头箱上	已要求机加员工在操作过程中将工具、边角料存放在工具柜和边角料盒中，并将车床操作规程张贴上墙。

整改后影像资料

整改后





市经信局、区经信局检查问题整改反馈图片资料 6

问 题 点 描 述	整改措施及完成情况
LNG 加气站正压呼吸机未见定检记录	已制作 LNG 站点检表，每周对正压呼吸机进行定检。

整改后影像资料

整改后



市经信局、区经信局检查问题整改反馈图片资料 5

问 题 点 描 述	整改措施及完成情况
月份未按时定检，LNG 加气站消防箱铁质存放地面	LNG 加气站内已将点检卡放入消防箱内每月按时点检 并将消防箱安装挂墙。

整改后影像资料

整改后



市经信局、区经信局检查问题整改反馈图片资料 4

问 题 点 描 述	整改措施及完成情况
危险源辨识、评价日期不清	已完成2023年工作场所危险源的辨识和评价，并已签字修订。

整改后影像资料

整改后

2023年危险源辨识、评价与预防措施一览表

[illegible]

四、下塌	2	检修时发生意外伤害	√	现在	正常	3	6	3
	3	高温烫伤		现在	正常	3	6	3
干燥炉	1	电源漏电	√	现在	正常	3	6	3
	2	移动时造成人员伤害	√	现在	正常	3	6	3
化学药品	1	未穿防护服用品腐蚀皮肤	√	现在	正常	3	6	3
	2	气体在发生产生强氧化性气体		现在	正常	3	6	3
通风橱	1	电源漏电	√	现在	正常	3	6	3
电热炉	1	电源漏电	√	现在	正常	3	6	3
	2	高温烫伤		现在	正常	3	6	3
玻璃仪器	1	破碎割伤	√	现在	正常	3	6	3
真空抽滤器	1	破碎割伤	√	现在	正常	3	6	3
烘箱	2	电路短路		现在	正常	3	6	3
	1	工装夹手	√	现在	正常	3	6	3
烘架台	2	工装夹手过程中碰伤	√	现在	正常	3	6	3
	1	线路接触漏电	√	现在	正常	3	6	3
搅拌器	2	违规操作时，叶被旋转伤人		现在	正常	3	6	3
	3	违规操作时，叶被飞出伤人		现在	正常	3	6	3
	1	漏电	√	现在	正常	3	6	3
药品柜	1	物品未摆放整齐造成物件滑落伤人		现在	正常	3	6	3
办公室	1	玻璃门因湿度过高，进出办公室时玻璃门		现在	正常	6	2	3

a. 制定目标、指标管理方案；b. 制定管理程序；c. 培训与教育；d. 应急救援；e. 加强监督检查；f. 保持

電話:

張勇

编制: 汪甲 6/19-2

[illegible]

市经信局、区经信局检查问题整改反馈图片资料 3

问 题 点 描 述	整改措施及完成情况
Q-2022-0407临时用电作业证人员姓名、日期有涂改	后续签订安全作业证会要求规范填写内容不得涂改。
整改后影像资料	
整改后	

无

市经信局、区经信局检查问题整改反馈图片资料 2

问 题 点 描 述	整改措施及完成情况
张国庆安全生产资格证过期	张国庆已不担任生产部厂长，因此不需要安全生产资格证。

整改后影像资料

整改后

宏和电子科技股份有限公司

宏和电子科技股份有限公司

公 告

受文对象：宏和公司各部门
主 旨：宏和科技主管工作调整事宜
内 容：

公司决定，自 2023 年 2 月 1 日起：
黄石宏和张国庆厂长调任纱厂品管处处长。
黄石宏和张斌处长调任纱厂生产部厂长。
上海宏和姚建芳处长兼任黄石宏和采购部的管理工作。
特此公告。

敬呈董事长： 宏和
敬呈总经理： 宏和

宏和总经理 宏和
2023 年 1 月 28 日

市经信局、区经信局检查问题整改反馈图片资料 1

问 题 点 描 述	整改措施及完成情况
年度安全生产投入计划未制定下达	已拟定黄石宏和2023年度安全生产投入计划，正在走审批流程中。

整改后影像资料

整改后

黄石宏和电子材料科技有限公司
2023 年度安全生产投入计划

2023 年为进一步增强安全生产管理，保障安全生产资金的供给，安全教育、劳动防护用品、安全生产技术措施及相关设备使用的、列位、落实，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产法实施条例》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制订 2023 年安全生产费用投入计划。

一、公司安全生产专项资金的支出由环安课负责人提出，报总经理批准后执行。

1、安全教育专项资金。安全教育专项培训的保障资金主要用于或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语及教育光盘等；建立与贯彻有关安全生产规章制度措施。

2、安全教育专项培训的保障计划如下所示：

（1）教育和培训的时间

①企业主要负责人和安全生产管理人员培训时间不少于 20 学时；

②企业其他从业人员培训时间不少于 10 学时。

（2）教育和培训的形式与内容教育和培训按等级、层次和工作分别进行，管理人员的重点是安全生产意识和安全管理水平，操作的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。

3、劳动防护用品资金。劳动防护用品的保障资金主要用于购买防护用品。劳动防护用品采购要严格按照公司制定的采购程序进

行，劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围，对安全性能不能满足工作需要的，要及时向上级主管部门提出报废更换申请。对违反采购规定的行为，必须退货，对造成的损失和影响的，由行为人和批准人承担责任。

二、公司环安课要加强公司使用的安全防护用具及机械设备的监督管理，要对安全劳保用品、机械设备及配件进行定期或不定期的检查和抽查，发现不合格的用具或技术指标、安全性能不能满足安全需要的设备等应立即责令停止使用。

三、各部门要对安全劳保用品、机械设备及配件进行定期的维护和保养，使其符合技术、安全性能，满足生产的安全需要。

2023 年安全生产费用投入计划表

序号	项目措施	实施内容
1	完善、改造、维护安全防护设施	完善消防设施、通风除尘安全设施
2	应急救援器材、装备、应急救援演练	应急救援器材、装备、应急救援演练
3	劳动防护用品、安全用品、药品	购置应急救援用品、急救箱配备药品
4	危险源监控事故隐患排查和整改	制作危险源辨识清单和牌、设置人员监控
5	安全警示标志、标识	制作危险源安全操作规程安全警示标志
6	安全宣传教育培训	进行安全教育培训（包括应急演练演习、消防应急演练安全培训、事故警示教育片）、张贴悬挂安全宣传
7	设备设施	改善现场安全性能设施
8	职业健康	职业健康体检、职业危害监测、职业健康监护
9	安全活动及其他	参加安全会议、落实监管部门组织的安全会议和安全检查、安
	合计	

批准：

审核：

免人员在设备故障时开启设备。附整改反馈图片资料 12。

13.LNG 端部分法兰盘无开关箭头标识，压力表使用范围色标不规范。

整改情况：已按要求对 LNG 站内所有法兰盘粘贴开关箭头标识，并规范粘贴压力表使用范围色标。附整改反馈图片资料 13。

黄石宏和电子材料科技有限公司

2023 年 6 月 17 日



整改情况：已制作 LNG 站点检表，每周对正压呼吸机进行定检。附整改反馈图片资料 6。

7. 维修车间设备未见安全操作规程、未配备工量具工作台，工量具存放在车床头箱上

整改情况：已要求机加员工在操作过程中将工具、边角料存放在工具柜和边角料盒中，并将车床操作规程张贴上墙。附整改反馈图片资料 7。

8. 维修车间砂轮机未配置安全防护挡板。

整改情况：维修车间砂轮机已制作安装防护挡板，防止操作过程中打磨片破碎弹射导致后方工作人员受伤。附整改反馈图片资料 8。

9. 4#叉车无后视镜。

整改情况：4#叉车后视镜已安装使用。附整改反馈图片资料 9。

10. 喷淋装置无标志标识。

整改情况：已在洗眼器喷淋装置旁张贴标志标识和操作规程图。附整改反馈图片资料 10。

11. 氨水罐未标明贮量，液位计与贮量无对应表。

整改情况：已在氨水罐显眼处张贴液位计与贮量对应表。

市经信局、区经信局：

贵部门 2023 年 6 月 1 日对我司检查中查出存在问题 13 项，我司已全部落实了整改，现将整改情况反馈如下：

1. 年度安全生产投入计划未制定下达。

整改情况：已拟定黄石宏和 2023 年度安全生产投入计划，正在走审批流程中。附整改反馈图片资料 1。

2. 张国庆安全生产资格证过期。

整改情况：张国庆已不担任生产部厂长，因此不需要安全生产资格证。附整改反馈图片资料 2。

3. AQ-2022-0407 临时用电作业证人员姓名、日期有涂改。

整改情况：后续签订安全作业证会要求规范填写内容不得涂改。附整改反馈图片资料 3。

4. 危险源辨识、评价日期不清。

整改情况：已完成 2023 年工作场所危险源的辨识和评价，并已签字修订。附整改反馈图片资料 4。

5. 消防器材部份未按时定检，LNG 加气站消防箱铁质存放地面。



整改复查意见书

黄石宏源新材料科技有限公司

本机关于2023年6月11日下达了安全隐患整改的通知，经对你单位整改情况进行复查，提出如下意见：

已整改：2023.6.11收到检查中发设的¹³安全隐患，2023.7.21下午组织专家复查，已全部整改完成。

未整改：

整改意见：

被复查单位负责人（签名）：李松

复查人员（签名）：张亮 孙 费明 姜 廖 李 杨